

Tôles Perforées

Écrit par Pascal

Vendredi, 29 Mai 2009 13:23 - Mis à jour Mercredi, 04 Mai 2016 14:55

Vous trouverez sur [cette page](#) les principes dispositions et les principales formes de perforations.

Visitez notre site dédié à la perforation décorative: www.acianov-creation.fr

PERFORATIONS A TROUS RONDS

Nous pouvons produire des tôles perforées avec des trous d'un diamètre de 0,5 mm (R0,5T1,25) à 100

Nous maintenons un stock permanent de tôles perforées dans des formats 1000 x 2000 du R0,5T1,25 a

Consultez le stock de [tôles perforées acier](#) et acier galva,

celui de [tôles perforées en acier inox 304](#)

celui des tôles [acier perforées pour meunerie](#)


Tôles Perforées

Écrit par Pascal

Vendredi, 29 Mai 2009 13:23 - Mis à jour Mercredi, 04 Mai 2016 14:55

perforations à

[trous ronds alignés \(R-U\)](#)



PERFORATIONS A TROUS CARRES

Nous pouvons produire des tôles perforées avec des trous carrés de 3 mm à 120 mm par perforation ou

Nous maintenons un stock permanent de tôles perforées dans les formats 1000 x 2000 en acier et acier

[stock de tôles perforées acier à trous carrés](#)

PERFORATIONS A TROUS OBLONGS

Nous sommes outillés pour les perforations à trous oblongs alignés et quiconcés:

Trous alignés de LR1,5x20 U4x26 à LR10x40 U20x50

Tôles Perforées

Écrit par Pascal

Vendredi, 29 Mai 2009 13:23 - Mis à jour Mercredi, 04 Mai 2016 14:55

Trous en quinconces de LR1,5x20 Z8x26 à LR8x40 Z20x50

Dans chacun des cas il est préférable de préciser le sens de perforation:

sens 1: les trous sont parallèles à la longueur de la tôle (ou parallèle au sens de perforation)

sens 2: les trous sont parallèles à la largeur de la tôle

Consultez nos [stocks](#) .



Tôles Perforées

Écrit par Pascal

Vendredi, 29 Mai 2009 13:23 - Mis à jour Mercredi, 04 Mai 2016 14:55
