




Formes et dispositions des trous

Écrit par Pascal

Jeudi, 29 Avril 2010 09:23 - Mis à jour Jeudi, 29 Avril 2010 09:24

Principales dispositions des perforations

Principales formes de trous

	A 60°	T
	Alignés	U
	Quinconce	Z

	ROND	R
	CARRE	C
	HEXAGONE	H
	RECTANGLE	LC
	OBLONG	LR

<small>© est une propriété exclusive de AGIANOV SARL - Quimper Toute réimpression est interdite sans autorisation.</small>		
Echelle: 1/1	Référence: PERFOS	
Dessin: PP	Désignation:	
Date: 01/01/09	Dispositions et formes des trous	
Révision: 00	Matériau:	