




Formes et dispositions des trous

Écrit par Pascal
Jeudi, 29 Avril 2010 09:23 - Mis à jour Jeudi, 29 Avril 2010 09:24

Principales dispositions des perforations			Principales formes de trous		
	A 60°	T		ROND	R
	Alignés	U		CARRE	C
	Quinconce	Z		HEXAGONE	H
				RECTANGLE	LC
				OBLONG	LR
ce plan est la propriété exclusive de AGIANOV SARL - Quimper Toute réimpression est interdite sans autorisation. Echelle : 1/1 Dessin : PP Date : 01/01/09 Révision : 00 Référence : PERFOS Désignation : Dispositions et formes des trous Matériau :					